

051011 200V×M3500Cプラズマ切断機

エア源の無い現場に・・・200V電源のみで即切断！ 切り替えスイッチで外部エアも使用可能。

塗装板の切断に有効な新スタート方式を採用。

電源スイッチにノーヒューズブレーカーを標準装備。

3日保証

200V×M3500Cプラズマ切断機			
型 式	VRCMC-35		
相 数	単相	三相	
定格入力電圧	V	200±10%	
周波数	Hz	50/60	
定格負荷電圧	V	120	
最高無負荷電圧	V	300	
定格入力電圧	KVA	5.6	6.9
ブレーカ容量	A	30	30
定格入力電流	A	28	20
定格出力電流	A	25	35
出力電流範囲	A	10～25	10～35
定格使用率	%	内蔵コンプレッサー使用時 40%	
		外部エア使用時 60%	
温度上昇	℃	130	
全 長	mm	385	
全 幅	mm	210	
全 高	mm	395	
本体重量	Kg	23	

外部エア使用時の必要空気量


吐出し空気量	L/min	160
圧 力	Mpa	0.49
容 量	KW	1.5以上



付属品




電極交換工具



トーチ付属販売品


商品コード	051601	051602	051603
名 称	30Aチップ	30A電極	30Aシールドカップ
形 状			
製品番号	H705F04	H705F05	H705F03

プラズマ切断機付属品



商品コード	商品名	必要本数
051103	30Aプラズマトーチ	1
051105	プラズマ専用アース線	1

切断能力



切断条件

材 質	板厚 mm	電流 A	速度 cm/min	チップ高さ mm
軟 鋼 ステンレス鋼	1.0	12	60～100	0・接触切断
	1.6	16	40～60	0・接触切断
	2.3	20	40～60	0・接触切断
	4.5	30	40～60	0・接触切断
	6.0	35	30～50	0・接触切断
	9.0	35	10～20	0・接触切断
	12.0	35	10以下	0・接触切断
	0.5	10	60～100	0・接触切断
アルミニウム合金	1.0	12	60～100	0・接触切断
	1.5	15	40～60	0・接触切断
	3.0	35	40～60	0・接触切断
	5.0	35	10～60	0・接触切断
	8.0	35	10以下	0・接触切断